
Schuhschrank 3883



1


2


3


DE	Montageanleitung
GB	Assembly instruction
FR	Notice de montage
ES	Insstrucciones de montaje
IT	Istruzioni di montaggio
PT	Instru-»es de montagem
NL	Montage-instructies
DK	Monteringsvejledning
SE	Monteringsanvisningar
FI	Aasennusohjeet
IS	Lleiðbeiningar um samsetningu
EE	Paigaldusjuhendid
LT	Surinkimo instrukcijos
LV	Montaģas instrukciju
TR	Montaj talimatlari
PL	Instrukcja montazu
CZ	Mont§ģn² n§vod
SK	Mont§ģny n§vod
HR	Upute za montaģu
MT	Istruzzjonijiet
SI	Navodila za montaģo
HU	Szerelési útmutató
RO	Instructiuni de montaj
BG	ɖʗɦʅsʇʁʓɥɖɖ ʟ0 ʤʦʗʅs0ʞ
CN	ɔ
GR	ϐŭɖɔɑŮɠ ůgɜŬɟ ɛϐə-ɧɔɖůɖɠ
ME	Uputstvo za montaģu
MK	ɦʦʙʇϐ0ʗɖɟʅsʦ ɖʗɦʅsʇʁʓɥɖɖ
RU	ɖʗɦʅsʇʁʓɥɖɖ ʧʦ ɦʙʦsʇʓɟ
RS	uputstva za montazu


GERMANIA®
DIE MÖBELMACHER

GERMANIA WERK Krome GmbH & Co. KG
Schützenstraße 88 D-33189 Schlangen
Fon: +49 (0) 52 52 / 8 49 0 Fax:+49 (0) 52 52 / 8 49 40
info@mygermania.com www.mygermania.com


max. 5kg
max. 10kg
max. 15kg
max. 15kg









GERMANIA
DIE MÖBELMACHER






1116
6x



Ø15 mm

6030
6x



Ø15 mm

1114
12x



24 mm


2218
16x




Ø8x30 mm

4835
2x

3x A



3x B




26er, K00, D4

0396
2x




384mm

1133
6x




M4x21 mm

0351
2x




939x272x134,5 mm

1238
20x




6,3x13 mm

1075
4x




3x13 mm


5225
1x



5226
1x




1081
4x



4x15 mm

6736
1x




77x21x1,5 mm

1298
2x



4x15 mm

0356
4x




150mm

4128
16x




5x11 mm

1058
16x




3x15 mm

1165
5x



4x22 mm

4014
5x




Ø45x20 mm

4220
2x




4221
2x




0409
2x



128x45mm




C 1x
D 1x
A 1x
B 1x
E 2x
F 2x

1.

6736
1x
77x21x1,5 mm


1298
2x
4x15 mm

1114
4x
24 mm

4220
1x

4221
1x

1238
2x
6,3x13 mm




2.


4835
1x
3x A
0x B
26er, K00, D4

1116
4x
Ø15 mm


2218
4x
Ø8x30 mm




3.


4835
1x
3x A
0x B
26er, K00, D4
4220
1x
4221
1x
2218
8x
Ø8x30 mm
6030
4x
Ø15 mm
1238
2x
6,3x13 mm


1x



E
6030
2218

1x



1238
4221
4220
1238
E
4220
4221
6030
2218
180°
4835a
4835a
E


4.


1116
2x
Ø15 mm
1114
8x
24 mm
4128
8x
5x11 mm
6030
2x
Ø15 mm
2218
4x
Ø8x30 mm


C
1114
1116
4128
6030
2218
D
1114
1116
6030
4128
2218


5.


0396
2x
384mm
1133
6x
M4x21 mm
4835
2x
0x A
3x B
26er, K00, D4


4835b
90°
2x
4835b
4128
4128
8x
5x11 mm
4128
F
1133
0396


6.

2x



1058
8x
3x15 mm
0356
4x
150mm
0356
0356
0356
1058
1058
F


7.

2x



0351
2x
939x272x134,5 mm
1238
16x
6,3x13 mm
1075
4x
3x13 mm
0409
2x
128x45mm
0351
0351
1238
F
1075
0409


8.







9.






?







10.



A


11.


1081
4x
4x15 mm
5225
1x
5226
1x
5225
1081
5226
1081
5225
1081
5226
1081




12.a







12.b




13.










Montage - montage - assembly










Demontage
-démanèlement
-dismantling



Justierung - ajustment - adjustment








14.

1058
8x



3x15 mm

